



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI



TRANSITO 2015

COMUNA 7

Mayo /2015



Ejecutado TRANSITO

COMUNA 7

Mayo /2015



La Secretaria de Transito informa que:

Demarcó diez (10) vías solicitadas por la comunidad.

VIA DEMARCADA	BARRIO
Colegio Santa Isabel de Hungría	Alfonso López II
Cll 72B Cra 9A 10	Siete de Agosto
Colegio 7 de Agosto	Siete de Agosto
Escuela Manuel María Mallarino	Puerto Mallarino
Centro de salud Puerto Mallarino	Puerto Mallarino
Cra 8 Cll 80 y 81	Puerto Mallarino
Cra. 9 entre Cls. 80 y 81	Puerto Mallarino
Colegio Manuel María Mallarino	Las Ceibas
Cra. 15 Cl. 71	Andrés Sanín
Cl 70 con Cra. 7lbis	Los Pinos

La Secretaría de Transito, informa que:

Al 15 de Febrero de 2015 ha realizado 65 operativos en ocho (8) puntos de la comuna con los siguientes resultados:

PROBLEMÁTICA	DIRECCION	BARRIO	RESULTADOS	
			COMPARENDOS	VEHICULOS INMOVILIZADOS
Estacionamiento irregular de vehículos	Cra. 8 entre Cls. 73 y 81	Puerto Mallarino	48	13
	Cl. 72 entre Cra. 7Tbis y 8	Alfonso López	35	22
	Diag. 13 Cl. 71 y 72	Siete de Agosto	70	8
	Cra 9 Cll 70 y 72	Siete de Agosto	89	15
	Cll 72B Cra 8	Siete de Agosto	25	3
	Cl. 63 con Cra. 7J	Las Ceibas	98	19
TOTAL			365	80

Se continuará realizando operativos sorpresa con agentes de tránsito y fotomultas móviles durante el resto de 2015.





Anuncios TRANSITO

COMUNA 7

Mayo /2015

Semaforización

La Secretaría de Tránsito informa que:

Reparó y activó el semáforo peatonal de la Cl. 73 con Cra. 8B, barrio Siete de Agosto en los 2 sentidos; a la fecha se encuentra funcionando perfectamente.

La apertura de la intersección vial en la Cra. 7I Bis con Cl. 70 Alfonso Lopez III, **no se realizará** porque la visita técnica realizada en noviembre de 2013 indicó que existen dos (2) retornos (sentido N-S en la Cra. 8, retorno S-N en la Cra. 7F) supliendo la función del retorno solicitado.



Cámara de fotomulta

La Secretaría de Transito informa que La visita técnica realizada en Noviembre de 2013 a la Cl. 73 con Cra. 7H Bis del barrio Alfonso López II, arrojó **viabilidad negativa** para la instalación de una cámara fotomulta, porque en ese cruce existe un canal de aguas residuales lo que impide que la red de fibra óptica sea instalada.

Para suplir esto, la Secretaría incluyó este cruce en el recorrido de fotomultas móviles durante todo el 2014.

A la fecha se han impartido 150 comparendos como resultado de los recorridos con fotomultas móviles.

Concepto de viabilidad para traslado de puente peatonal



La Secretaría de Tránsito informa que Emitió **concepto de viabilidad negativo** para el traslado del puente peatonal de la Cl. 73 con Cra. 7R Bis, hasta 2 cuadras antes de la Cra. 8, porque la visita técnica realizada en Noviembre de 2013, durante 10 horas, arrojó un flujo peatonal casi nulo en el sitio donde se solicita trasladar dicho puente.