

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.- .58	FECHA:	12/ Mayo /2015
	HORA INICIAL:	9:00 am
	HORA FINAL:	10:00 am
OBJETIVO: Foro de Seguimiento de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES CALLES 64A Y 65 ENTRE CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.	LUGAR: Calles 64ª - 65 con Carreras 1al y 1al Bis. Barrio Guayacanes	

ASISTENTES:

ELIECER DIAZ
JHON ZAPATA
NAIRA BERMUDEZ
CRISTHIAN PEREZ
IVAN BASTIDAS
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CAROLINA ALEGRIA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación Foro de Seguimiento de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato - Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES CALLES 64A Y 65 ENTRE CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que a la fecha se ejecutaron los siguientes trabajos:

Pantallas de protección:

Viga cimienta enlace h=20-40 cms en concreto de 3000 psi.
 Zapata concreto 50 cms*50 cms* 30 cms 3000 psi 210 mpa
 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa
 Columna amarre muro en concreto de 3000 psi.
 Muro ladrillo sogá limpio revitado [2c]
 Cinta confinamiento muro en concreto de 3000 psi
 Poste tubo galvanizado 2" x3.0mm c.11
 Diagonal tubo galvanizado cal 13 x 2"
 Malla eslabonada galvanizada # 10 rombo 2" h= 2 mts
 Solado espesor e=0.07m 3000 psi.
 Reparación cerramiento existente consistente en soldadura para tubería reventada, chazos en parte inferior- soldadura en uniones de malla con tubería, se hace entrega de lo reparado debidamente pintado con pintura color aluminio la zona intervenida
 Esmalte malla eslabonada 2,1/2"-2"
 Desmonte malla eslabonada h=2.0 mt
 Instalación malla eslabonada(e) +pintura.

Obras de drenaje superficial

Cuneta-cañuela conc.3000psi.a=40cm e=5cm
 Tapa concreto 3000psi reforzada con huecos
 Caja de inspección 0.60 *0.60 mts en concreto
 Tubería PVC 6 sanitaria.

- El señor Díaz manifiesta la necesidad de que se terminen a la mayor brevedad posible los trabajos y con una calidad en los acabados de la baldosa y demás trabajos.

- El señor Zapata, solicita al contratista que cuando se instale la baldosa no vaya quedar con charcos, además una mayor agilidad en las labores que se están realizando para poder disfrutar la cancha múltiple

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

*** Estado de las Obras.**

Se encuentra en ejecución


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



 CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014
 ING. CAROLINA ALEGRIA



 ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION





 ING. IVAN BASTIDAS
 RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE SEGUIMIENTO AUDITORIAS VISIBLES "CANCHA MULTIPLE BARRIO
GUAYACANES CALLES 64A y 65 entre CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.

CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014

FECHA : MAYO 12 - 2015

LUGAR: CALLES 64 A y 65 entre CARRERAS 1ª y 1ª Bis

NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	TELEFONO	COMUNA	FIRMA
Eliecer Diaz	Vador	3104284517	5	
Juan Zapata	Comunidad	3108366539	5	
Maura Bermudez	Comunidad	3207196972	5	

Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR - Ing. Eduardo Cárdenas Rodríguez Interventor

Firma: 