

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.- 77	FECHA:	22/ Julio /2015
	HORA INICIAL:	8:30 am
	HORA FINAL:	9:45 am
OBJETIVO: Foro de Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES CALLES 64A Y 65 ENTRE CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.	LUGAR: Calles 64ª - 65 con Carreras 1al y 1al Bis. Barrio Guayacanes	

ASISTENTES:

- ALBEIRO HURTADO
- JAZMIN GIRALDO
- ELIECER DIAZ
- ARMANDO GARCIA
- CRISTHIAN PEREZ
- IVAN BASTIDAS
- EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
- OSCAR CARDENAS OSPINA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación Foro de Finalización de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES CALLES 64A Y 65 ENTRE CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que a la fecha se ejecutaran los siguientes trabajos:

Dos Pantallas de protección

Reparación cerramiento existente consistente en soldadura para tubería reventada, chazos en parte inferior- soldadura en uniones de malla con tubería, se hace entrega de lo reparado debidamente pintado con pintura color aluminio la zona intervenida

Estructura cancha múltiple con baldosa en grano

Obras de drenaje superficial que comprenden :
 Cuneta-cañuela conc.3000psi.a=40cm e=5cm
 Tapa concreto 3000psi reforzada con huecos

Canchas múltiples

Demarcación

- El señor Hurtado solicita que se deben realizar algunos arreglos de soldadura en las porterías de microfútbol.
- La señora Jazmín Giraldo Duque manifiesta que las reparaciones en las mallas eslabonadas quedaron mal ejecutadas se presentan huecos.
- El señor García manifiesta que se las tapas de concreto perimetrales deben ir sueltas para poder hacer mantenimiento a las canaletas.
- Con respecto a las observaciones anteriores el contratista se compromete hacer las reparaciones a la mayor brevedad posible con un plazo máximo de una semana a partir del 27 de Julio de 2015.

* Los miembros de la Comunidad manifiestan estar a gusto con la obra que se realizó y solicitan el retiro de los marcos de porterías de baloncesto que fueron retirados por el contratista.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

*** Estado de las Obras.**

Se encuentra totalmente terminada y entregada a la Comunidad


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014
ING. CAROLINA ALEGRIA



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION




ING. IVAN BASTIDAS
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

**LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE FINALIZACION AUDITORIAS VISIBLES "CANCHA MULTIPLE BARRIO
 GUAYACANES CALLES 64A y 65 entre CARRERAS 1ª Y 1ª BIS.**

CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014

FECHA : JULIO 22 - 2015

LUGAR: CALLES 64 A y 65 entre CARRERAS 1ª1 y 1ª1Bis

NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	TELEFONO	COMUNA	FIRMA
Alberro HURTADO	Comunidad	3177249898	5	
Lucy GONZALEZ	Comunidad	3184368612	5	
Florencia PINO	Comunidad	3123066818	5	
Armando GONZALEZ	Vecedor	3122961589	5	

Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR - Ing. Eduardo Cárdenas Rodríguez Interventor

Firma: _____

