

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/04/2019

ACTA 4162.10.0.020	FECHA:	02/ Abril /2014
	HORA INICIAL:	10:00 a.m.
	HORA FINAL:	11:00 a.m.
OBJETIVO: Foro de Seguimiento y Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.611-2013, Referente a Skate Parq – Unidad Deportiva Alberto Galindo Calle 52 entre Carreras 3 y 4	LUGAR: Obra Skate Parq – Unidad Deportiva Alberto Galindo Calle 52 entre Carreras 3 y 4	

ASISTENTES:

CAMILO SENIOR
 JESUS DAZA
 DIEGO CARDENAS
 ALEJANDRO RAMIREZ
 IVAN BASTIDAS
 EDUARDO CARDENAS
 ARMANDO LEON JIMENEZ


Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento y finalización de Auditorías visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato en representación de la Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Ingeniero IVAN BASTIDAS Residente de la interventoría de la obra, Referente a la Construcción Skate Parq.

*El señor Alejandro Ramirez manifiesta que se han presentado las siguientes imperfecciones en la obra tales como:

- Sitio: Jota de 1.6 al final de la pista : falta relleno debajo del andén
- Sitio: Cajón bajada color gris lado derecho: se encuentra ángulo suelto
- Sitio: Rampa roja derecha: dilatación en mal estado

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/05/2009

Sitio: Piso en general : se encuentran material vegetal tales como palos después de la fundición

Sitio: Tubo piso L : 4 mts Por el uso de las bicicletas se presentan hundimientos en la tubería solicita rellenar dicha tubería

Sitio: Cajón central parte media : desgaste en la rampa de entrada

Sitio: Jota de esquina : deterioro en la punta del concreto

Sitio: Bowl : se presenta deterioro en la pintura del piso nivel inferior no hay buen deslizamiento de las patinetas

Estado de las Obras.

Se encuentra totalmente terminada y la Secretaría del Deporte y Recreación debe definir a quien debe entregarle dichas instalaciones.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio HV Contratista	
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO HV

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009



ARMANDO LEÓN JIMENEZ
 INTERVENTOR
 SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION



IVÁN BASTIDAS
 INTERVENTOR
 SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CORPORACIÓN MUNICIPAL

LISTADO DE ASISTENCIA, FORO DE FINALIZACION AUDITORIAS VISIBLES "SKATE PARQ -- UNIDAD DEPORTIVA
ALBERTO GALINDO CALLE 52 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 "

CONTRATO No. 4162.0.26.1.611-2013

FECHA DD 02 MM 04 AA 2014

LUGAR: SKATE PÁRQ

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Camilo Senior	1130605205	Cll 405te #24c-31	19	301420361 oneboveskatecali@hotmail.com
Jenny Dora	1026554410	Cll 35 # 13 - 25	8	JessyDora.BF@Hotmail.com
Diego Cardenas	1130657777	Cll 54 # 11A 35	8	DiegoCamba@hotmail.com
Alejandro Ranael	16840264	Cll. 5ta # 46-34	19	alejoempire@hotmail.com

Nombre: Servidor Público: Ing. Armando León Jiménez. OBSERVACIONES _____

Firma: _____